

# Xesar 2.2 Release Notes

## Wichtige Hinweise:

Die neue Xesar Softwareversion erhalten sie als Download von der jeweiligen EVVA Homepage:  
<https://www.evva.com/at-de/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/xesar-software-download/>

---

## **Xesar Software V2.2.38.43 (veröffentlicht am 08.07.2020)**

**Tablet APP: 2.2.38.46**

### **Firmware Version:**

Xesar Drücker:	0.428
Xesar Beschlag:	<b>0.502 neu</b>
Xesar Zylinder:	0.324
Xesar Wandleser:	0.324
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.324
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.324

### **WICHTIG:**

**Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendigen Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!**

## **SW & FW Korrekturen und Verbesserungen**

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verbesserung der Batterielebensdauer beim e-Beschlag
- Korrektur der RFID Lesefunktion beim e-Beschlag

### **Durchzuführende Aufgaben:**

- Softwareupdate (Installer File V2.2.38.43 downloaden und ausführen)
- Firmware Update bei Xesar Beschlägen
- Wartungsaufgaben ausführen
- Manuelles Update der Xesar Tablet APP auf Grund Zertifikatserneuerung

### **Wichtiger Hinweis:**

Nach dem SW-Update wird bei erstmaliger Synchronisation die Tablet-App **NICHT** automatisch upgedatet. Die bestehende APP muss am Tablet zuerst manuell gelöscht und danach die neue APP neu installiert werden.

Für das manuelle Update der Tablet-App folgen Sie bitte den Anweisungen im Xesar Systemhandbuch 1.1 für die Version 2.2 | 05/2018 | Kapitel 26.6 Manuelle De-/Installation der Xesar-App

[https://www.evva.com/fileadmin/user\\_upload/Dokumente/Handb%C3%BCher/Xesar/2.2/Xesar\\_Systemhandbuch\\_V2.2\\_DE.pdf](https://www.evva.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/Handb%C3%BCher/Xesar/2.2/Xesar_Systemhandbuch_V2.2_DE.pdf)

---

## **Xesar Software V2.2.38.30 (veröffentlicht am 22.06.2018)**

### **1 SW & FW Fehlerbehebung und Verbesserungen**

Folgende Fehler wurden behoben:

- Fehler bei der Synchronisation mit dem Xesar-Tablet wurden behoben.
- Firmware Version 0.414: Erkennt selbstständig beim Beschlag eine eventuelle Motorblockade und startet einen Lösungsversuch.

### **2 Codierstation**

Die Codierstation HID OMNIKEY 5421 wird durch die HID OMNIKEY 5422 ersetzt. Beide Codierstationen können ab sofort verwendet werden.

---

## **Xesar Software V2.2.38.28 (veröffentlicht am 27.09.2017)**

### **SW Fehlerbehebung und Verbesserungen**

Folgende Fehler wurden behoben:

- Fehlende Übernahme von Berechtigungsprofilen bei hoher Anzahl von Personen in Personenliste
- Fehler bei Bearbeitung von Berechtigungsprofilen, wenn bei Verwendung vom zentralen Zeitprofil das Zeitprofil gelöscht wird
- Fehler nach Löschen einer Tür, die in einem Berechtigungsprofil verwendet wird
- Ein Bereich, der über ein Berechtigungsprofil einer Person zugewiesen ist, wird unter Berechtigungen der Person nicht angezeigt.
- Türen wurden nach einem FW Update auf die Liste der unsicheren Türen gesetzt
- Der Wartungsaufgabenzähler am Dashboard wurde nach dem direkten Löschen einer Person aus der Personenliste nicht erhöht

---

## **Xesar Software V2.2.38.26 (veröffentlicht am 27.03.2017)**

### **1 Virtuelles Netzwerk**

- Anbindung von bis zu 123 Xesar-Updater Wandlesern

### **2 Tablet**

- In Xesar 2.2 ist die Verwendung von mehr als einem Tablet zur Verwaltung einer Anlage möglich.
- Automatische Türerkennung
- Das Tablet „Chili Green E-Board MX753“ wird mit der Release von Xesar 2.2 abgekündigt. Dieses Tablet kann nicht mit Xesar 2.2 verwendet werden. In Xesar Anlagen mit Version kleiner als 2.2 kann das Tablet weiterverwendet werden.

### **3 Technische Verbesserungen**

- Verbesserungen in der Batterielaufzeit von Xesar Komponenten
- Verbesserungen rund um LPCD (Low Power Card Detection)

- Masterkey-Zutritt, auch wenn Blacklist in der Komponente korrupt
- Behebung von Datenbankfehlern

#### **4 Weitere neue Funktionen**

- Mehrere Zeitprofile pro Person
- Mehrere Xesar-Anlagen pro Xesar-Installation
- Android 5.0.x Unterstützung
- Importieren von Xesar-Anlagen
- Die Xesar 2.2 Software wird auf dem Anlagenrechner zusätzlich zu einer bestehenden Xesar-Softwareversion installiert. Eine bestehende Anlage kann danach per Importfunktion in Xesar 2.2 importiert werden. Der Datenbankimport wird nur von den Versionen 1.1, 2.0 und 2.1 unterstützt.
- In Xesar 2.2 erfolgt das Datenbankbackup stündlich. Sollte darüber hinaus ein Datenbankbackup notwendig sein, so ist dies mit dem Speicher-Button am linken unteren Rand des Dashboards möglich.
- Manuelles Datenbankbackup
- Erstellen von Wartungsgruppen (mehrere Tablets)
- Erstellen von automatischen Schließprofilen
- Hilfestellung durch „Erste Schritte“ & „Kurzanleitung“
- Windows 10 Kompatibilität
- Diverse GUI-Verbesserungen

---

## **Xesar Software V2.1.37.17 (veröffentlicht am 09.12.2015)**

### **1 Virtuelles Netzwerk**

- **Anbindung von bis zu 14 Xesar-Updater Wandlerer**
- Bis zu 14 Xesar Wandlerer als Updater mittels Updater CU über LAN an System anschließbar
- Updater mit oder ohne Türfunktion
- Installation muss im 24h/7Tage Modus betrieben werden
- Updaterfunktionen:
  - Verlängerung der Mediengültigkeitsdauer
  - Medien Upgrade
  - Blacklistübertragung
  - Synchronisierung der Ereignisse
  - Batteriestatusübertragung

### **2 Dashboard**

- Überblick über den aktuellen Anlagenzustand auf einen Blick am Dashboard. Die Sicherheit der Anlage ist auf einer Seite überblickbar. Von dort kann auf die jeweiligen Detailanzeigen navigiert werden.

### **3 Anlagen-Update: 1.1 -> 2.1, 2.0 -> 2.1**

- Direktes Systemupdate von 1.1 bzw. 2.0 auf 2.1

### **4 FW-Update: 1.1 (inkl. Hotfix) -> 2.1, 2.0 -> 2.1**

- Direktes Firmwareupdate von 1.1 bzw. 2.0 auf 2.1

## **5 Türen mit alten Komponenten am Dashboard anzeigen**

- Anzeige am Dashboard der noch ausstehenden Updates für Türkomponenten

## **6 Zeitgesteuertes Backup**

- Das automatische Backup wird stündlich durchgeführt

## **7 Verwaltung großen Anlagen mit Performancesteigerung**

- Anlagenverwaltung von mehreren hundert Medien und Türen in einer Anlage

## **8 Übersetzungen in 10 Sprachen**

- Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Slowakisch, Spanisch, Portugiesisch

## **9 Reset einer Türkomponente**

- Türkomponenten können, z.B. nach unbeabsichtigtem Ausbau, vor Ort in den Baustellenmodus gesetzt werden. Somit ist im Falle von Fehlern ein Rücksetzen vor Ort möglich.

### **Achtung wichtige Hinweise:**

#### **EVVA Tablet System Updates und Installation von Fremd-APPs:**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das EVVA Tablet NUR für die Synchronisation von Anlagenkomponenten und der Xesar Bediensoftware verwendet werden darf.

Ein Update des Tablet-Betriebssystems oder das Installieren von Fremd-APPs ist nicht gestattet und kann zu Fehlern im Xesar System führen.

Aus sicherheitstechnischen Gründen empfehlen wir, die Anlage immer am aktuellen Softwarestand zu halten. Dadurch ist der höchstmögliche Sicherheits- und Funktionsgrad der Anlage gewährleistet. Weiters erhalten Sie die neuesten Funktionen und die Behebung etwaiger Fehler.

Mit der Markteinführung von Xesar 2.1 am 09.12.2015 ergeben sich folgende Änderungen:

- Der Support von Xesar 1.0 Installationen wird eingestellt.  
D.h. es werden keine SW Änderungen, Erweiterungen oder Hot Fixes mehr an der Softwareversion 1.0 durchgeführt.

Sollten Systemprobleme auftreten oder Erweiterungen in der Xesar Anlage (V1.0) gewünscht werden, so empfehlen wir ein kostenfreies Systemupdate auf die Version 1.1. Die Version 1.1 kann danach jederzeit auf die aktuelle Version Xesar 2.1 upgedatet werden. Den Download finden Sie hier: [Download X2.1](#)

---

## **Xesar Software V2.0.36.17 (veröffentlicht am 24.06.2015)**

### **1 Virtuelles Netzwerk**

- Übertragung von Zutrittsereignissen über Identmedien
- Übertragung von Blacklisteinträgen über Identmedien
- Übertragung der Info „Öffnung durch gesperrtes Medium“ über Identmedien

- Übertragung der Information „Identmedium durch Türkomponente gelöscht“ über Identmedien
- Anzeige des Status gesperrter Identmedien in der Software
- Übertragung des Batteriestatus über Identmedien

## **2 Weitere neue Funktionen**

- Neues Dashboard mit Status zu Türen und Identmedien
  - Anzeige von Öffnungen mit „verlorenen / gesperrten“ Identmedien
  - Anzeige von noch gültigen, aber in der Software gesperrten, Identmedien
  - Anzeige von Türen mit nicht aktualisierter Blacklist
  - Anzeige von Türen mit schwacher Batterie
  - Anzeige von Medien mit nicht aktuellem Medienstatus (Speichererweiterung für die Verwendung mit virtuellem Netzwerk)
  - Anzeige von nicht aktualisierten Identmedien
  - Anzeige des Guthabens
  - Anzeige des Software<sup>plus</sup> - Pakets
- Neue Signalisierung beim Umgang mit dem Identmedium
- Automatisches Identmedienupgrade von 1.1 auf 2.0
- Software<sup>plus</sup> Paket zum Freischalten des virtuellen Netzwerks
- Firmware-Update im Baustellenmodus von 1.1 auf 2.0 möglich
- Journal mit Protokollierung der Aktivitäten der SW-Benutzer
- Mehrere Zeitfenster (bis zu 12) pro Tag bei Personen möglich
- Mehrere Zeitfenster pro Tag (bis zu 3) bei Daueröffnungsprofilen möglich
- Zentrale Vorlagen für Personenzeitprofile
- Zentrale Vorlagen für Daueröffnungsprofile
- Liste der Wartungsaufgaben
- Erweiterung der Zutrittsprotokolle (für Personen)
- Verbesserte Eingabe der KeyCredits
- Mediengültigkeitsdauer frei wählbar (in Tagen)
- Anzeige der verbleibenden Mediengültigkeitsdauer in der Personenliste inkl. Warnsymbol X Tage vor dem Ablauf
- Weitere Informationen in der Personenliste ersichtlich (Zeitprofil, MasterKey, Ersatzmedium)
- Neue Software-Sprachen
  - Spanisch
  - Portugiesisch

## **3 Verbesserungen**

- Daueröffnung startet nicht bei „Batterie schwach“ - Warnung

- Diverse GUI-Verbesserungen
  - Hilfe-Menü mit Verlinkung zu
    - Handbuch
    - Webseite
    - Treiber der Codierstation
    - Support-Formular bei Problemen mit KeyCredits
  - Diverse Fehlerbehebungen
- 

## **Xesar Software V1.1.33.11 (veröffentlicht am 08.07.2014)**

- Funktionsumfang wie V1.1.33.9
  - Anpassung der Systemvoraussetzung für Windows
    - Windows 7 – 32-Bit
    - Windows 8.1 – 32-Bit
- 

## **Xesar Software V1.1.33.9 (veröffentlicht am 24.6.2014)**

### **1 Allgemein**

- Neue Sprachen: italienisch, slowakisch, tschechisch, polnisch
- Anzeige der Seriennummer von Türkomponenten
- Diverse GUI-Verbesserungen
- Diverse Software-Fehlerbehebungen
- Firmwareupdate-Files zur diversen Fehlerbehebungen

### **2 Sicherheit**

- Automatisch generiertes Superuser-Passwort für erhöhte Sicherheit
- Admin-Passwort wird im Zuge des Installationsvorganges eingerichtet
- Notöffnungsmedium ersetzt durch "MasterKey-Funktion"
- Vergabe von Masterkey-Berechtigungen (max. 15 pro Anlage, zB Feuerwehrschlüssel)

### **3 Datenverfügbarkeit**

- Automatisches Datenbank-Backup
- Hinweis zu den Konsequenzen einer Software-Deinstallation

## **4 Verbesserung der Usability**

- Vereinfachte Inbetriebnahme durch Personenimport via csv-Datei
- Anzeige der Bereichszuordnung von Türen
- Anzeige der berechtigten Personen je Tür und Bereich
- Türenverwaltung direkt im Türbereich
- Filter für Zutrittsereignisse
- Hinweis zur Passwortwahl
- Anzeige der Software-Versionsnummer im Header
- Anzeige der App-Version am Tablet