

Xesar 3 Release Notes

Wichtige Hinweise:

- Vor dem Update sind alle **Tablets auszuloggen**.
- **Neuer Installation-Manager:** Nach dem Update nur mehr den neuen Installation Manager verwenden. Der alte Installation Manager soll gelöscht werden.
- **Anlagen Update:** Nach dem Update des Installation-Managers muss die Anlage aktualisiert werden.
- **Neuer Periphery Manager:** Nach dem Update muss der Periphery-Manager aktualisiert werden.
- Nach dem Update müssen **alle Wartungsaufgaben** ausgeführt werden.

Für Neuanlagen:

Sie finden sie den Download der neuen Xesar Softwareversion auf der jeweiligen EVVA Homepage: <https://www.evva.com/at-de/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/xesar-software-download/>

Für bestehende Anlagen:

Sie finden den Hinweis zum Update in ihrem Xesar Installation-Manager in der Spalte „Update“.
Siehe dazu: Xesar 3.1 Systemhandbuch.

Führen Sie das Update gemäß der Updateanleitung im Xesar 3.1 Systemhandbuch durch.

Xesar Software V3.1.32 (veröffentlicht am 14.06.2022)

Xesar-Software:	5.82.1
Installation Manager:	2.0.51
Periphery Manager:	1.1.23
Tablet Wartungsapp Version:	5.56.1

Firmware Version:

	G2.0	G2.1
Xesar Drücker:	0.504 (neu)	0.622
Xesar Beschlag:	0.504 (neu)	0.622
Xesar Zylinder:	0.420	0.622
Xesar Wandleser:	0.428	0.622
Xesar Wandleser Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar Online Wandleser Steuereinheit:	0.428	0.622
Xesar-Bluetooth-Modul:	----	21.0

WICHTIG:

Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendige Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!

Ab dieser Xesar Release ist die drahtlose Kommunikation zwischen den neuen Xesar Komponenten und dem Xesar Tablet (ab Xesar Tablet ARES BLE 4.2) für Wartungsaufgaben und Firmware Update möglich.

Ältere Xesar Komponenten können weiterhin mittels Kabelverbindung zum Tablet gewartet werden.

Neue Funktionen

- Neue Xesar-Komponenten G2.1 mit drahtloser Kommunikation zum Xesar-Tablet (statt Kabelverbindung)
 - Bluetooth bei G2.1 Komponenten im Baustellenmodus ein- und ausschaltbar
- Neuer Installationsmanager
 - Einfache geführte PC-Installation
 - Automatische Überprüfung der Systemvoraussetzung
 - Docker ist integriert
 - Periphery-Manager ist integriert
 - Neue übersichtliche Anlagenkonfigurationsübersichtsseite
 - Automatische Codierstationsauswahl
 - Auto-Start nach PC-Restart für PC-Anlagen
- Überarbeitung und Vereinheitlichung der Softwarebegriffe
- Neue Batteriestatusanzeige in der Xesar Software
- PIN-Code Eingabe am Tablet kann deaktiviert werden
- Neue Tablet Wartungsapp:
 - Drahtlose Wartung von G2.1 BLE Komponenten
 - Serielle Mehrkomponentenwartung
 - Identifikation von Bluetooth Komponenten
 - Neue eindeutige Batteriestatus Anzeige
 - Firmware Update Funktion im Baustellenmodus
 - Mehr Informationen zu Komponenten auf einen Blick
 - Tablet Anmeldung mit QR-Code
 - Auswahlmöglichkeit, Daten am Tablet nach dem Ausschalten zu behalten

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verlängerung der Batterielebensdauer der Komponenten bei BLE OFF
- RFID Leseverhalten verbessert
- Sudden Death Problem minimiert
- Martini Rütteleffekt verbessert

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Wartungsapp updaten
- Wartungsaufgaben ausführen
- Firmware Update bei Xesar-Komponenten

Xesar Software V3.0.227 (veröffentlicht am 07.07.2020)

Installation Manager: 1.1.27
Periphery Manager: 1.0.26
Tablet APP Version: 3.0.25
Freigegebene Docker Version: Docker Community Edition 18.06.1-ce-win73 2018-08-29

Firmware Version: 0.502.1
Xesar Drücker: 0.428
Xesar Beschlag: **0.502 neu**
Xesar Zylinder: 0.420
Xesar Wandleser: 0.428
Xesar Wandleser Steuereinheit: 0.428
Xesar Online Wandleser Steuereinheit: 0.428

WICHTIG:

Um eine fehlerfreie Funktionalität ihrer Anlage zu gewährleisten, ist ein unbedingte Durchführung des Updates notwendig. Notwendigen Wartungsaufgaben müssen nach dem Update durchgeführt werden!

SW & FW Korrekturen und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verbesserung der Batterielebensdauer bei e-Beschlag
- Korrektur bei e-Beschlag RFID Lesefunktion

Durchzuführende Aufgaben:

- Softwareupdate
- Firmware Update bei Xesar Beschlägen
- Wartungsaufgaben ausführen

Xesar Software V3.0.226 (veröffentlicht am 03.02.2020)

Installation Manager: 1.1.27
Periphery Manager: 1.0.26
Tablet APP Version: 3.0.25
Freigegebene Docker Version: Docker Community Edition 18.06.1-ce-win73 2018-08-29

Firmware Version: 0.432.3
Xesar Drücker: 0.428
Xesar Beschlag: 0.428
Xesar Zylinder: 0.420
Xesar Wandleser: 0.428
Xesar Wandleser Steuereinheit: 0.428
Xesar Online Wandleser Steuereinheit: 0.428

SW Fehlerbehebung und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verbesserung in der Software Performance bezüglich Lese- und Anzeigegeschwindigkeit

- Verbesserungen bei Filter- und Sortierfunktionen
- Verbesserung der Batterie Warnung
- Korrektur von Identmedien-Berechtigung bei Import von Xesar 2.2

Xesar Software V3.0.216 (veröffentlicht am 27.05.2019)

Installation Manager: 1.1.15
Periphery Manager: 1.0.26
Tablet APP Version: 3.0.25
Freigegebene Docker Version: Docker Community Edition 18.06.1-ce-win73 2018-08-29

Firmware Version: 0.428.1
Xesar Drücker: 0.420
Xesar Beschlag: 0.420
Xesar Zylinder: 0.420
Xesar Wandler: 0.428
Xesar Wandler Steuereinheit: 0.428
Xesar Online Wandler Steuereinheit: 0.428

Wichtige Hinweise:

- Vor dem Systemupdate sind alle **Tablets auszuloggen**.
- **Neuer Installation Manager:** Nach dem Update nur mehr den neuen Installation Manager verwenden. Der alte Installation Manager soll gelöscht werden.
- **Neuer Periphery Manager:** Nach dem Software Update muss der Periphery Manager upgedated werden.
- Nach dem Software Update müssen **alle Wartungsaufgaben** ausgeführt werden.

SW Fehlerbehebung und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Verbesserung von Xesar 2.2 Import Verhalten
- Verbesserung vom Tablet Synchronisationsverhalten
- Korrektur von Filterergebnissen
- Korrektur von Zeitprofilanzeigen

Neue Funktionen:

- Update trotz offener Wartungsaufgaben
- Hilfetexte
- Scrollen nur in der Liste
- Pflichteingabefeldermarkierung
- Zeichenmengenerweiterung Installationsname
- Neue Icons & Symbole
- Listenspaltenbreite anpassen
- Wartungsaufgaben ohne Zutrittsberechtigung
- Identmedien-Gültigkeitsdauer bis zu 20 Jahre
- Filterpresets
- Tablet App: Synchronisations-Aufgaben ausblenden
- Listenexport als XLS

- Anlagenname in Identmedienausgabeprotokoll
- Anzeige der Firmware und Software Versionen
- Automatische Backups im Installation Manager
- Automatische Backups bei Update
- Benutzer Protokollierung bei Online Wandler Fernöffnung
- Manuelle Daueröffnung bei Online Wandler
- Benutzergruppen organisieren
- Neue Listenfilter
- Anzeige der App-Version am Tablet

Xesar Software V3.0.109 (veröffentlicht am 12.11.2018)

Installation Manager:	1.0.48
Periphery Manager:	1.0.16
Firmware Version:	0.420.1
Tablet APP Version:	3.0.18

SW Fehlerbehebung und Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden durchgeführt:

- Datenausgabe in der Supportinformation wurde korrigiert.
- Identmedien Lesefehler wurde behoben.
- Fehler bei X 2.2 Update auf X 3.0 wegen Zeitprofilnamensdublette wurde behoben.

Neue Funktionen:

- Die Liste der Einbauorte ist in der Detailansicht eines Berechtigungsprofils filterbar.
- Die Liste der Bereiche ist in der Detailansicht eines Berechtigungsprofils filterbar.
- Die Liste der Einbauorte ist in der Detailansicht eines Bereichs filterbar.

Xesar Software V 3.0.107 (veröffentlicht am 03.09.2018)

Installation Manager:	1.0.48
Periphery Manager:	1.0.16
Firmware Version:	0.420.1
Tablet APP Version:	3.0.18

1 Neue Software Architektur

- Browserbasiertes Client Server System für Mehrplatzbetrieb
- Einfache Virtualisierung durch Docker-Technologie
- mehrere Clients über ein LAN- oder W-LAN Netzwerk mit dem Server verbunden
- Private- und Public-Cloud fähig
- PubSub Schnittstelle für die Integration in 3Drittsysteme
- Upgrade von Xesar 2.2 Anlagen auf Xesar 3.0 möglich
- Installation-Manager für Anlagenverwaltung
- Periphery Manager für Codierstationsverwaltung

2 Neue Benutzeroberfläche GUI

- Übersichtliche Kachelstruktur mit dynamischer Zustandsanzeige der Anlage
- Intuitive Bedienoberfläche mit Shortcuts

- Benutzerangepasste Kachelansicht am Dashboard
- Responsive Browser Dashboard Anzeige auch für Mobile Devices

3 Neue Funktionen

- Online Wandleser:
 - Identmedien-Update und Blacklist-Verteilung
 - Zutrittsereignisse in Echtzeit
 - Türzustandsüberwachung in Echtzeit
 - Austrittstaster mit Ereignis-Aufzeichnung
 - Fernöffnung mit Ereignis-Aufzeichnung
 - Fernkonfiguration
- Benutzer mit Benutzergruppenberechtigungen
- Berechtigungsprofile mit Zeitprofilen, Einbauorten und Bereichen
- KeyCredit Xesar Lifetime Lizenz für unbeschränkte Verwendung der jeweiligen Software Release
- Tablet-Synchronisation mit Software über W-LAN
- Listen-Export in csv Format
- iCal Feiertag-Kalenderimport
- Identmedien-Stapelverarbeitung
- Identmedien-Ausgabeprotokoll
- Umfassende Such- und Filterfunktionen
- Einstellbare Listenansichten
- Mehrere Medien mit unterschiedlichen Berechtigungsprofilen pro Person möglich
- Bediensprachenänderung ohne Log Out
- Xesar Virtuelles Netzwerk (XVN) in der Software integriert (auch bei Nutzung von KeyCredit Stück)