

## **Maggiore semplicità. Migliore fruibilità.**

### **Xesar 3.1 porta la semplicità al livello più elevato**

Flessibilità e semplicità non si escludono ma si completano a vicenda. L'aggiornamento alla versione Xesar 3.1 ora disponibile, dimostra come questo sia possibile. Il collaudato sistema di accesso elettronico Xesar è reso ancora più semplice e fruibile grazie all'aggiornamento, che include il nuovo "Installation Manager". Ecco inoltre anche un'altra novità: il tablet Xesar comunica con i componenti Xesar di nuova generazione (G 2.1) in modalità wireless.

#### **Un notevole supporto: la nuova versione di Installation Manager**

L'installazione su PC di Xesar ha spesso presentato qualche difficoltà per alcuni dei nostri partner. Ma ora questo ostacolo è stato superato. "Gli utenti di Xesar 3.1 possono contare su un supporto adeguato grazie al nuovo Installation Manager", spiega Erich Gärtner, responsabile del reparto di gestione dei prodotti Xesar. L'installazione del software è ora completamente guidata passaggio dopo passaggio. Tutte le impostazioni di sistema necessarie sono soggette a verifica e, in caso di errori, vengono suggerite delle soluzioni. Anche gli utenti meno esperti possono pertanto eseguire l'installazione su PC in pochissimo tempo e senza errori.

#### **Risparmio di tempo grazie ad una manutenzione super flessibile**

Un'altra novità importante: i nuovi componenti Xesar (G 2.1), come maniglie o lettori murali, comunicano con il tablet Xesar in modalità wireless. Benchè la precedente generazione componenti Xesar 2 (G 2), fosse caratterizzata da facilità di manutenzione e rapidità di trasmissione dei dati, aveva fisicamente bisogno di un cavo di collegamento per potersi connettere e svolgere tutte le attività previste. Con Xesar 3.1 non è più necessario: per l'esecuzione delle attività di manutenzione non è più necessario il cavo di collegamento.

Basta premere un pulsante e il tecnico della manutenzione ha subito una visione d'insieme. Il tablet eseguirà la scansione di tutti i nuovi componenti Xesar presenti nelle vicinanze. Dopodichè, tutte le attività di manutenzione necessarie, come ad esempio gli aggiornamenti del firmware o la sincronizzazione della blacklist, possono anche essere avviate simultaneamente. In questo modo il tecnico della manutenzione guadagna molto tempo da poter dedicare ad altre attività. L'ordine viene stabilito dall'utente, in base al proprio programma giornaliero. Per tutti coloro che desiderano comunque continuare a eseguire la manutenzione utilizzando il collegamento via cavo, potranno continuare a farlo senza nessun tipo di restrizione.

#### **Identificazione dei componenti**

Un ulteriore novità consiste nel fatto che tramite il tablet Xesar è possibile richiedere ai componenti di identificarsi. Dopo averlo fatto, questi lampeggeranno più volte ed emetteranno un breve segnale acustico. Se l'assegnazione dei componenti della porta non è chiara, il tecnico della manutenzione può facilmente identificare i componenti a distanza. Questo significa notevole risparmio di tempo per gli EVVA-Partner, e un'installazione semplificata del sistema.

#### **Attivazione e disattivazione semplicemente con una card dedicata (elemento di identificazione)**

Un ulteriore novità presente in Xesar 3.1 è la card di gestione della funzione Bluetooth: attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth dall'elemento di identificazione. In questo modo la funzionalità di comunicazione senza fili può essere attivata o disattivata direttamente sui componenti di chiusura, indipendentemente dalla versione software installata<sup>1</sup>. Questo permette l'uso di Xesar 3.1 anche in aree critiche o sensibili alle interferenze. Inoltre, i componenti di chiusura predisposti con la modalità senza fili possono essere installati anche su impianti funzionanti con versioni software precedenti. La modalità di aggiornamento senza fili potrà essere attivata successivamente con l'update alla versione 3.1 di Xesar.

#### **Uno per tutti**

---

<sup>1</sup> Tuttavia, per non compromettere la sicurezza dell'impianto, tale funzione è disponibile solo in stato di fabbrica.

Tutti i nuovi componenti Xesar (G 2.1) sono compatibili con i sistemi esistenti a partire dalla versione Xesar 2.2, anche senza l'aggiornamento del software o del firmware. Tuttavia, gli utenti possono usufruire di tutte le funzionalità tramite la semplice installazione di Xesar 3.1. "Se i nostri clienti desiderano trarre i massimi vantaggi della nuova versione, allora consiglio loro di eseguire l'aggiornamento a Xesar 3.1. Proprio come per tutte le applicazioni software di EVVA, anche questa naturalmente è gratuita", sottolinea Gärtner.

"Xesar 3.1 rappresenta un'ulteriore pietra miliare nella storia di Xesar. L'aggiornamento migliora la facilità di manutenzione e prolunga la durata dei componenti. "La semplicità è stata confermata ancora una volta", afferma soddisfatto Erich Gärtner, responsabile del reparto di gestione dei prodotti presso EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

**Photo credits ©EVVA (riproduzione gratuita per utilizzo redazionale)**

Figura 1: Il nuovo aggiornamento Xesar dimostra tutti i requisiti di semplicità

Figura 2: Erich Gärtner, responsabile del reparto di gestione dei prodotti presso EVVA

Figura 3: Un'altra novità importante: i nuovi componenti Xesar (G 2.1), come maniglie o lettori murali, comunicano con il tablet Xesar in modalità wireless

*EVVA è da 100 anni sinonimo di sistemi di accesso elettronici e meccanici tecnologicamente all'avanguardia. Fondata nel 1919 con il nome di "Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt" (EVVA), la filosofia dell'azienda non è cambiata nel tempo ed è ancora oggi al centro delle nostre attività: ricerchiamo, sviluppiamo e produciamo da soli i nostri sistemi di accesso innovativi. EVVA è un'azienda a conduzione familiare tra le più importanti a livello internazionale nel settore della sicurezza: con oltre 300 brevetti registrati finora, siamo rappresentati da filiali in 10 mercati europei e distributori in tutto il mondo.*

**Responsabile per il contenuto**

**EVVA Italia srl**

via Evangelista Torricelli 8/a  
31020 Villorba – Treviso | Italy  
T +39 0422 919 192 | F +39 0422 919 576  
[infoitalia@evva.com](mailto:infoitalia@evva.com) | [www.evva.com](http://www.evva.com)

**Addetto stampa**

**Maria Nekham**

T +43 1 811 65-1132  
M +43 664 884 362 87  
E [m.nekham@evva.com](mailto:m.nekham@evva.com)

Follow us [LinkedIn](#) & [Facebook](#)